


バス用ソナー 作業完了報告書

作業日	2024年8月5日				車両メーカー		日野	
車番	宮城	200	か	777		機種名	バス用ソナーシステム	
取付位置	①本 体：		AV機器左パネル内		②センサー取付場所 リアバンパー			4 か所
作業写真								

車両正面（ナンバー必須）



本体取付施工前周辺



施工前リアバンパー部



インジゲーター取付写真



本体取付施工後周辺



施工後リアバンパー部



バス用ソナー 作業完了報告書

作業日	2024年 8月 6日				車両メーカー	日野
車番	宮城	200	か	888	機種名	バス用ソナーシステム
取付位置	①本 体：		AV機器左パネル内		②センサー取付場所 リアバンパー	
作業写真						
車両正面（ナンバー必須） 本体取付施工前周辺 施工前リアバンパー部 インジゲーター取付写真 本体取付施工後周辺 施工後リアバンパー部						

バス用ソナー 作業完了報告書

作業日	2024年 8月 6日				車両メーカー	日野
車番	宮城	230	え	88	機種名	バス用ソナーシステム
取付位置	①本 体：		AV機器左パネル内	②センサー取付場所 リアバンパー		4 か所
作業写真	車両正面（ナンバー必須） 本体取付施工前周辺 施工前リアバンパー部 インジゲーター取付写真 本体取付施工後周辺 施工後リアバンパー部					

バス用ソナー 作業完了報告書

作業日	2024年 8月 7日				車両メーカー		日野	
車番	宮城	230	う	789		機種名	バス用ソナーシステム	
取付位置	①本 体：		AV機器左パネル内		②センサー取付場所 リアバンパー			4 か所
作業写真								

車両正面（ナンバー必須）



本体取付施工前周辺




施工前リアバンパー部



インジゲーター取付写真



本体取付施工後周辺



施工後リアバンパー部



バス用ソナー 作業完了報告書

作業日	2024年 8月 7日				車両メーカー		三菱	
車番	宮城	230	え	2020		機種名	バス用ソナーシステム	
取付位置	①本 体：		搭乗口左カバー内		②センサー取付場所 リアバンパー			4 か所
作業写真								

車両正面（ナンバー必須）




本体取付施工前周辺



施工前リアバンパー部



インジゲーター取付写真



本体取付施工後周辺



施工後リアバンパー部



バス用ソナー 作業完了報告書

作業日	2024年 8月 8日				車両メーカー	日野
車番	宮城	230	き	10	機種名	バス用ソナーシステム
取付位置	①本 体：		車両助手席側パネル内		②センサー取付場所 リアバンパー	
作業写真						
車両正面（ナンバー必須） 本体取付施工前周辺 施工前リアバンパー部 インジゲーター取付写真 本体取付施工後周辺 施工後リアバンパー部（カメラ）						


バス用ソナー 作業完了報告書

作業日	2024年 8月 9日				車両メーカー	日野
車番	宮城	230	か	666	機種名	バス用ソナーシステム
取付位置	①本 体：		AV機器左パネル内		②センサー取付場所 リアバンパー	4 か所
作業写真						

車両正面（ナンバー必須）



本体取付施工前周辺




施工前リアバンパー部



インジゲーター取付写真



本体取付施工後周辺



施工後リアバンパー部





バス用ソナー 作業完了報告書

作業日	2024年 8月 19日				車両メーカー	日野
車番	宮城	230	え	999	機種名	バス用ソナーシステム
取付位置	①本 体：		AV機器左パネル内	②センサー取付場所 リアバンパー		4 か所
作業写真	車両正面（ナンバー必須） 本体取付施工前周辺 施工前リアバンパー部 インジゲーター取付写真 本体取付施工後周辺 施工後リアバンパー部					

バス用ソナー 作業完了報告書

作業日	2024年 8月 19日				車両メーカー	日野
車番	宮城	201	か	8888	機種名	バス用ソナーシステム
取付位置	①本 体：		AV機器左パネル内		②センサー取付場所 リアバンパー	
作業写真						
車両正面（ナンバー必須） 本体取付施工前周辺 施工前リアバンパー部 インジゲーター取付写真 本体取付施工後周辺 施工後リアバンパー部						

バス用ソナー 作業完了報告書

作業日	2024年 8月 20日				車両メーカー	日野
車番	宮城	200	き	555	機種名	バス用ソナーシステム
取付位置	①本 体：		AV機器左パネル内		②センサー取付場所 リアバンパー	
作業写真	車両正面（ナンバー必須）  本体取付施工前周辺  施工前リアバンパー部  インジゲーター取付写真  本体取付施工後周辺  施工後リアバンパー部 					


バス用ソナー 作業完了報告書

作業日	2024年8月21日				車両メーカー		三菱	
車番	宮城	202	い	1111		機種名	バス用ソナーシステム	
取付位置	①本 体：		搭乗口左カバー内		②センサー取付場所 リアバンパー			4 か所
作業写真								

車両正面（ナンバー必須）




本体取付施工前周辺



施工前リアバンパー部



インジゲーター取付写真





本体取付施工後周辺




施工後リアバンパー部




バス用ソナー 作業完了報告書

作業日	2024年 8月 21日				車両メーカー	日野
車番	宮城	230	い	567	機種名	バス用ソナーシステム
取付位置	①本 体：		AV機器左パネル内		②センサー取付場所 リアバンパー	
作業写真						
車両正面（ナンバー必須）  本体取付施工前周辺  施工前リアバンパー部  インジゲーター取付写真  本体取付施工後周辺  施工後リアバンパー部 						


バス用ソナー 作業完了報告書

作業日	2024年 8月 22日				車両メーカー	三菱
車番	宮城	230	け	2222	機種名	バス用ソナーシステム
取付位置	①本 体：		搭乗口左カバー内	②センサー取付場所 リアバンパー		4 か所
作業写真	車両正面（ナンバー必須）  本体取付施工前周辺  施工前リアバンパー部  インジゲーター取付写真  本体取付施工後周辺  施工後リアバンパー部 					

バス用ソナー 作業完了報告書

作業日	2024年 8月 22日				車両メーカー	三菱
車番	宮城	201	き	3333	機種名	バス用ソナーシステム
取付位置	①本 体：		搭乗口左カバー内		②センサー取付場所 リアバンパー	
作業写真						
車両正面（ナンバー必須）  本体取付施工前周辺  施工前リアバンパー部 						
インジゲーター取付写真  本体取付施工後周辺  施工後リアバンパー部 						

バス用ソナー 作業完了報告書

作業日	2024年 8月 22日				車両メーカー	日野
車番	宮城	230	き	123	機種名	バス用ソナーシステム
取付位置	①本 体：		AV機器左パネル内	②センサー取付場所 リアバンパー		4 か所
作業写真	車両正面（ナンバー必須）  本体取付施工前周辺  施工前リアバンパー部 					
	インジゲーター取付写真  本体取付施工後周辺  施工後リアバンパー部 					


バス用ソナー 作業完了報告書

作業日	2024年9月19日				車両メーカー		三菱	
車番	宮城	201	い	5555		機種名	バス用ソナーシステム	
取付位置	①本 体：		搭乗口左カバー内		②センサー取付場所 リアバンパー			4 か所
作業写真								

車両正面（ナンバー必須）



本体取付施工前周辺



施工前リアバンパー部



インジゲーター取付写真



本体取付施工後周辺



施工後リアバンパー部



バス用ソナー 作業完了報告書

作業日	2024年 9月 20日				車両メーカー		日野	
車番	宮城	200	か	3275		機種名	バス用ソナーシステム	
取付位置	①本 体：		搭乗口左カバー内		②センサー取付場所 リアバンパー			4 か所
作業写真								

車両正面（ナンバー必須）



本体取付施工前周辺




施工前リアバンパー部



インジゲーター取付写真



本体取付施工後周辺



施工後リアバンパー部

